



**COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO**  
Provincia di Viterbo

*Servizio LL.PP. – Edilizia Scolastica*  
Gestione del Territorio - Patrimonio



## VERBALE DI VALIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 26, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.)

**Oggetto:** **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CACELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO**

**Importo dei lavori:** € 720'670,56.

L'anno 2018, il mese di Dicembre, il giorno 19, il sottoscritto Arch. Valentina Troiani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto,

### PREMESSO

- che le finalità dell'opera è quella di riqualificazione urbana di Via Tre Cancelli a Montalto Marina nel tratto compreso tra Via di Gorgona e l'incrocio con la Str. Litoranea;
- che è stato nominato il Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto;
- che il progettista dell'intervento è il Geom. Riccardo Salvatori;
- che, per l'intervento in oggetto, la verifica può essere effettuata dal responsabile del procedimento, in quanto previsto dall'art. 26 comma 6, lett. d del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### TUTTO CIO' PREMESSO

al fine dell'espressione dell'assenso nei confronti degli esiti della verifica effettuata, se ne riportano le risultanze in merito alla completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza, della documentazione progettuale relativa all'opera in oggetto.

Dal rapporto conclusivo citato in premessa è risultato che la verifica del progetto ha avuto esito positivo.

E, in particolare, nel verbale di verifica del 19/12/2018 risulta che è stato verificato quanto segue:

- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico - economici, previsti dal regolamento;
- d) l'esistenza dei computi metrico - estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- e) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e uso;
- f) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;

- g) il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- h) non sono state ottenute tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, che saranno acquisite prima dell'effettivo inizio dei lavori;
- i) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del Capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Risulta quindi accertata, ai sensi dell'art. 23, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la conformità della soluzione prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, nonché verificata la sua cantierabilità, in ottemperanza all'art. 26, commi 1 e 2, del decreto citato.

#### **RITIENE**

per quanto sopra accertato, che il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CACELLI A MONTALTO MARINA – 2° STRALCIO" sia stato redatto in conformità alla normativa vigente e di dare quindi il proprio assenso alla validazione del medesimo.

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Valentina Troiani)

